

掲示板



拡大写真

国宝不動院金堂及び重要文化財不動院鐘楼
保存修理工事

〔作業所長：中本 博幸
撮影者：高橋 誠治〕

—工事概要—
木構造 金堂：地上1階 鐘楼：地上1階

鐘楼 足場解体完了

金堂 足場組立作業中

全体配置図

【進捗状況】…工程表より0日遅れ
鐘楼 足場解体完了

工期
2012.02 ~ 2014.08

出来高
2012.02 13.0%

平成 24年 10月 25日 撮影

