



気象観測データ(風力、雨量、温度、湿度)を測定



PCに取り込み



現場詰所のPCにて管理



中止基準をオーバーすると現場内の赤色回転灯が点滅して作業員に周知する
同時にJV職員には携帯メールで周知する

