

**安全パトロール** ▲メモを隠す 運用管理

※10日以内に**是正報告**を提出してください。※**是正報告書書式**  
 ※報告は**全ての項目**について提出してください。  
 ※出来る限り**是正前・是正後の写真**を添付して下さい。  
 ※期限内に**是正できない項目**については、**期限を定め是正予定を報告**してください。是正された際に再度報告してください。  
 ※是正の**必要がない又はできない項目**については、その旨を報告してください。

[+パトロール結果を登録する](#)
[その他の操作](#)

[パトロール結果一覧](#)
[集計](#)

パトロール結果数: 41 絞り込み [過去3年間](#) ビュー [標準](#) ソート [実施日](#) 表示

[先頭へ](#) | << [前の20件へ](#) | [次の20件へ](#) >>

実施日	現場名	現場担当者	指摘事項	現場説明資料	是正報告	是正報告書
2014/10/17	<a href="#">国</a> <a href="#">緑</a> 県立 高等学校第1期 耐震補強その他工事	2009信部	場内、事務所とも整理整頓されている。 ガソリン携行缶が直射日光の当たる場所に置かれ、ガソリンが噴き出す恐れがあるので、日陰に移動させ近くに消火器を設置すること。 駐車車両に止めがされていないので協力業者を含め指導を徹底すること。 外部足場と教室棟との間隙が大きく、転落や落下の恐れがある。 足場のメッシュシートが作業のために外されている箇所は速やかに復旧すること。 枠組足場の布板が建柱より長く、重ねて設置されている箇所がある。サイズが合ったものに交換するか、動かないよう結束すること。 敷鉄板の段差養生が車両の通行で破損している箇所があるので復旧すること。 安全書類に日付や確認印がないものがある。	現場説明資料.pdf	あり	是正報告.pdf
2014/9/17	<a href="#">国</a> <a href="#">緑</a> 小学校管理・普通 教室棟外2棟内部改修建築工事	2021土生田	場内は生徒が使用する場所と作業場がしっかり区画されよく整備されている。 施工体系図の契約関係が分かるよう一次から二次と契約の流れを実線で結ぶこと。 安全衛生協議会の実施記録が確認できない。 中川江務店作業員の作業員名簿、資格台帳等が整備されていない。 協力業者にも建設業の許可票の掲示を指導すること。	現場説明資料.pdf	あり	是正報告.pdf
	<a href="#">国</a> <a href="#">緑</a> 一般ごみ処理施設地下 埋設管布設工事	3012寺川	安全衛生関係書類はよく整備されている。 工事範囲が広く、状況が日々変わるため他業者との連絡を今後も密に行うこと。 歩道での作業で幅員が確保できず交通誘導員による誘導で対応する場合でも、工事看板などで第三者にわかりやすく情報を提供する必要がある。 ドンプ等を長時間停車させている場合は止めを設置すること。	現場説明資料.pdf	あり	是正報告.pdf

毎月協力業者と実施している安全パトロールの結果は、その月の各部会で水平展開されるものの、それ以後は書類が事務所に保管されるだけであまり活用されてこなかった。  
 会社にクラウドシステムのグループウェアを導入したのを機に、パトロール結果を載せるページを作成し社員であればいつでも閲覧できるようにした。  
 これにより過去のデータを簡単に見ることができ、検索によりどんな指摘が多いかわかるので、現場の安全管理を見直す手助けになる。  
 また、指摘事項や是正報告提出の有無が全社員に常に公開されるので、いままでより良い意味での緊張感をもって取り組むようになった。