

STOP、酸欠！

- ・ピット内部作業前は、必ず酸素濃度測定実施のこと
- ・単独作業は、行わないこと

