

1.作業流れ(非定常) 50V以上の組電池活電部配線作業

3)保護具、工具、計測器等の準備

作業直前

作業後の置き忘れ
床置きを防止する為
必要分のみ作業台に
準備する事

準備品

- 作業台車
- 絶縁工具
- 絶縁テープ
- 絶縁手袋
- 保護メガネ
- テスター
- メガオームテスター

