


# 転倒災害防止のための「見える化」

## 改善前



社員駐車場の入口に側溝があり、グレーチングが1つしかなかった。グレーチングは通路の幅より狭く、通行時にグレーチングから足を踏み外し、転倒する恐れがあった。



駐車場(下)から見た様子

## 1回目の改善



グレーチングをもう1つ追加し、通路の幅より広くなるようにした。  
しかし、グレーチングの端を通過しようとする、踏み外す恐れはあった。

## 再度の改善後



グレーチングの両端にトラテープを貼り、端に寄ると危険であることが目で見えて分かるようにした。