## クレーン運転席から見た死角

上側







キャビンのフレームはオペレータ の視角を遮断する

吊作業のみならず、クレーン本体移動時においても接触事故の原因と考えられる

下側







操縦装置及び本体はオペレータ の視角を遮断する

吊作業の際、接触事故等の恐れが考えられる





## クレーン災害防止対策

当現場では、クレーン災害の防止を重点安全管理事項として取り上げて、警報装置を導入すると共に、クレーン作業の3・3・3運動の実地訓練を定期的に行い、作業員の安全意識の向上およびクレーン災害の撲滅を図る

【3・3・3運動とは】

· 3:地切り30cm上げる

· **3**:3秒停止

·3:3m離れる