

安全・衛生 5・7・5

◎ ディスクサンダー 使うときには 長皮手袋

- ・ディスクサンダーを使う時には 手首の切創防止のために 長皮手袋を着用し 手指と手首の保護を必ずする。
- ・ディスクサンダーは 刃の防護カバーを 外してはいけません、防護カバーにはディスクサンダーの性能が刻印されています。
- ・ディスクサンダーは 手首捻挫防止のためにサイドハンドルを付けて使いましょう。

◎ 細いけど 命を守る アース線

- ・アース線が無い電動工具は 現場内への持込み厳禁、持って来ることがいけません。延長ケーブル、電工ドラム、電動工具の点検は“み・ぎ・あ・し”で点検し、良好ならば「点検シール」をプラグのすぐ近くのコードに 動かないように貼りましょう。

◎ 近づくな！ あなたは重機に挟まれる

- ・重機のそばで仕事をしていて、常に挟まれないように気をつけることは出来ません、ですから、始めから重機に近づかないように心がけましょう、でも近づくときには グッパで合図です。

◎ 吊荷の下、吊荷の横に 近づかない

- ・吊具の点検は“み・ぎ・あ・し”、で点検完了表示をする。
- ・鉄板はロック付きフックで吊る。
- ・アイ掛け後3秒で吊荷姿を再点検する。
- ・自分の膝[30cm]より高い荷物は、自分のほうに落ちてきます。
- ・介錯ロープで介錯し 吊荷から3m以上離れる。

安全・衛生 5・7・5 あなたも挑戦してみませんか？

俺なら もっと良いのが出来るよ、と言う方は、休憩所に備えている用紙で 挑戦して下さい。