

発電設備蒸気ボイラ解体作業における立入禁止措置

発電設備蒸気ボイラ切落解体作業状況

①ボイラ解体エリア内に入る作業員を限定
(腕章、入口に入構可能作業員の氏名表記)

②ボイラ切落作業時はパトランプ(光)とサイレン(音)で警告

③切落材の飛散するエリアをバリケードで区画し
立入禁止を徹底

