


改善前

1. 部品納入時



A視



問題点 1


- ・入場車両重複(受入空・満の状況が分らず入場)
 - ①接触機会増加(①により退場再入退場)
 - ②車両目視確認(屋外に停車し徒歩入場)

着眼点

車両の重複⇒ 屋内の状態を屋外にリンクして情報表示できないか。

改善後

車両の重複⇒ 荷役場車両感知センサー設置



パトライトにより入場可判断

