

■タイトル

窒素ラインの酸欠注意表示

■概要


新人や部外者が危ないと知らずに窒素バルブを捻り、酸欠状態になることを防止するため、実験室内すべての窒素配管に「窒素・酸欠注意」と表示した。酸素や水素バルブとの間違いも無くなり、火災等の防止効果もあり。

Before



ラインに表示が無い
ため、危険性が
わかりにくい。
間違いやすい。

After



分析機器に使用する
窒素ラインにも
危険性をイラスト付き
で表示した。

NICE!!

「窒素・酸欠注意」
の表示をすることで、
ガスの種類、危険
性が一目で分かる
ようになった。

GOOD!!

