

酸欠注意！

活性炭交換時の注意事項 “覗き込まない！”



説明文

活性炭交換作業では槽内が酸欠の危険性がある為

決して覗き込まない様に正しい作業姿勢を写真により「見える化」し掲示した

