

汚れのひどい場所での火気使用作業について (ガス切断及び溶接作業限定)

従来、汚れのひどい場所ではタイベック等を着用して作業をしていますが、タイベック等を着用してのガス切断・溶接作業等の火気作業（サンダーは除く）は、禁止となっています。
今後は、汚れのひどい場所での火気作業時は、専用の作業着を 保全工事室より貸し出し対応していきます。



70 イエロー
フロント



バック