

## 有害物質取扱い時の保護具着用表示イラスト化



硫化水素を含む内容物を扱うストレーナー。開放時、保護具着用の必要性をイラストで表示し注意喚起している。  
※硫化水素は有毒ガスとしてピンク色で表示

【禁止事項2】毒劇物・熱油等の取扱いは指定された保護具を着用せずに行ってはならない



現場で禁止している事項を【禁止事項】として定め運用(全22項目)。このように該当する恐れのある現場設備へ禁止事項をイラストで表示し視覚に訴えている。