



【足元滑りによる転倒】のヒヤリハット報告について、  
該当箇所にノンスリップテープの取り付けを行った。


1. 通行時、床面スロープ部で滑り転倒しそうになった。




2. ポンプ整備時の油汚れによって滑り転倒しそうになった。



3. ストレーナー周辺油汚れによって滑り転倒しそうになった。



4. 作業足場昇降時、幅が狭く靴裏のグリップが効きにくくなり滑った。



《現場作業者の声》

- ・黄色いテープが目立つので、通行時は「滑るかも」と注意している。
- ・該当箇所以外にも滑る箇所はないか、意識するようになった。
- ・テープのおかげで滑る事が無く、安心して作業ができる(でも過信は禁物！)