

## ローリングタワー「車輪ストッパー」の使用状況の見える化

改善前	改善後
「問題点」(取上げた理由) ・ローリングタワーの車輪ストッパーは使用中(ハンドルが横向き)であるか、未使用(ハンドルが上向き)なのか確認しづらかった。	「工夫した点・苦勞した点」 ・ハンドルに黄色のキャップをかぶせ、蛍光テープを巻いた。 ・高さ調整部にも切創防止にキャップを施した。

《 改善前 》



《 改善後(使用中) 》



《 改善後(使用中)の拡大 》



### 「効果」

- (1) ハンドルの位置が視界に入りやすく、ストッパーの「使用」「未使用」が確認しやすい。