

“接地極埋設標柱”埋設位置の見える化

改善前	改善後
<p>「問題点」</p> <ul style="list-style-type: none"> 場内の接地極埋設標柱は季節によって草に覆われやすく、草刈りの際、草刈り機の歯が標柱に当たり破片が飛来する可能性があった。 	<p>「改善した点」</p> <ul style="list-style-type: none"> 塩ビ管を接地極埋設標柱の近くに設け危険を知らせるようにした。 塩ビ管には赤色塗装、キャップ、蛍光テープを施し視界に入りやすいようにした。
<p>【草で接地極埋設標柱の位置が不明】</p> 	<p>【塩ビ管を目印として設けた】</p> 
	
<p>【赤色塗装】</p> 	<p>【蛍光テープ・赤キャップ】</p> 
<p>「効果」</p> <ol style="list-style-type: none"> 接地埋設標柱の埋設位置が把握し易い。 維持管理者の方々とアイデアを出し合い実施し、好評をいただいた。 	