

接近防止バーの設置

改善前



改善後



接近防止用の
バー

ガイドレール
(突起物)

他設備へ展開



拡大



【現状】課題(不具合)
ガイドレール部をトラ
テープで見える化し
たが足元のため目
立たない。

【対策】
必要以上に設備に
接近しないように接
近防止用のバーを
設置した。

【効果】
バーを設置すること
で視覚的にも危険と
認識できるようにな
った。