

提 案 内 容	固定ボルトの変更による躊き防止
(説 明))	<p>(1)改善前 自立盤「架台」の床板の固定は「M8六角ボルト」を使用しており凸部となり操作の際に躊きや転倒の可能性があった。</p> <p>(2)改善後 M8六角ボルトを「M8皿ネジ」に改善し、凸部を無くして躊き転倒防止とした。</p>
	 <p>【改善前】</p>  <p>【改善後】</p>  