


Ⅱ. 高齢労働者の特性等に配慮した労働災害防止の「見える化」

分電盤内漏電遮断器の端子カバーは透明や灰色半透明のプラスチック製で一般作業員にも見えにくく取付け、取外し時に落とすやすく紛失しやすい部材です。

特に高齢者が分電盤内の漏電遮断器にキャプタイヤを接続作業をする時、端子カバーの有無が見えにくく端子カバーが外れている・端子カバーが無いなどで感電の危険を感じることがあります。

黄色い水系で1次側と2次側を紐付けすることで外れていることが分かりやすく、紛失の防止となります。

端子カバー紐付けで紛失と感電防止の見える化



紛失した端子カバーをビニルテープで補修



破損している端子カバーをビニルテープで補修