

3Dステップ図による協力会社へのこれからの作業ポイントの見える化



■ (西工区) 1F床解体→(中央部)B4Fまで中抜き

STEP-3/10

■ (西工区) 1段切梁架設+構台1スパン追加→B1F床およびB2F立ち上がり外周1スパン解体
(東工区)1段切梁架設

STEP-4/10

効果

安全衛生協議会での協力会社への作業予定説明を3Dステップ図で実施し立体的に各部が見える為分かりやすいと好評である。