

酸欠防止の見える化

酸欠防止のため
酸素濃度基準値を見える化

ピット内作業
酸素濃度18%以下
作業禁止

開口部
注意
h 3000
入坑時換気
(酸欠注意)