




【 溶接時の「スパッタ飛散防止策」 】



カバーをセット



溶接状況



溶接後