




ピット上部立入禁止表示状況と見える化看板



見える化看板  
 (ピット内作業の酸素濃度測定記録と作業員を表示)  
 作業主任者による作業開始OK！表示



作業フロアにピット配置図を利用し、当日の作業場所と内容を管理