




# ヒヤリハット改善

## クレーン操作時の安全確保

### 改善前



移動先の安全が  
目視確認出来ない！




- ・ 油圧ショベルブームをクレーンにて移動の際、クレーン作業者が移動先の安全を目視・確認する事が出来ず危険であった。

## ヒヤリハット改善

## クレーン操作時の安全確保

改善後



・ 頭上（柱）にミラーを取り付け、クレーン操作時に確認、死角を無くす事が出来た。