

# ケーブル切断機 巻き込まれ・挟まれ 指つめ注意



指  
挟まれ注意




危険

足  
挟まれ注意



巻き込まれ  
注意




## 作業エリアの識別

## 作業中 パトライト 点灯



## 「作業者限定」 しています



## 「目で見える管理」で安全第一

### 切断寸法入力時の入力方法と注意事項

切断作業者は、切断寸法を入力したら第三者に確認してもらう。  
切断寸法を確認した人は、配線図内作業指示表の上部に切断寸法と日付け、名前を記入して下さい。

連続で2本以上切る場合は、1本目を必ず実測で測る事。

ケーブルの線種や切断寸法を変更した場合は、必ず実測をする事!

異常の時は、非常停止ボタンを押す事  
昼休みは、電源を切る事

### 起動前、切断長再確認!!

### 計尺ローラーおろす事



非常停止ボタン

昼休みは切断機の電源を必ず落とす事!!  
異常の時は、非常停止ボタンを押す事

異常時は、非常停止ボタンを押す事

### 注意

“線種”・“寸法”を  
確実にチェックして  
切断する事。

ケーブル切断の際は、  
安全靴を必ず履く事!

指つめ  
注意