

玉外し不要吊り具による死角の見える化

オートマチックフックを使用



※荷重が抜けると自動で玉外しができる吊具



クレーンOPの死角で行う
玉外し作業を“見える化”

(従来は **ベッセル内** で
玉外し作業が発生)

