


厳重警戒レベル (注意喚起)



危険レベル (作業の中止)



→ 厳重警戒レベル (作業の再開)

WBGTメール

常に最新のWBGT値情報を共有することにより、早い段階で熱中症対策を行う事が出来るので、 熱中症になるリスクを減らすことができる。

また、一定時間ごとに連絡を行う事で、作業に集中して休憩や水分補給をおろそかにしがちな作業員に対して、水分補給や休憩のタイミングを知らせる役割も担っている。