



熱中症危険度ワイヤレス通知システム

現場内5箇所にセンサー設置



WBGT色分け表示

WBGT値	注意	警戒	嚴重警戒	危険
	25℃未満	25℃～28℃	28℃～31℃	31℃以上

(ここで、28℃～31℃は、28℃以上31℃未満の意味)

(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.1 2008.4 から)

※ 危険・嚴重警戒などの分類は、日常生活上での基準であって、労働における熱中症予防の基準には当てはまらないことに注意が必要です。



各職長自動送信メール確認