


# 安全・衛生・環境情報の「見える化」


## ●目的

- ・朝礼看板用外部モニターと作業員詰所に設置した内部モニターを使用して、安全・衛生・環境に関する情報をタイムリーに分かりやすく作業員に伝達していく。

朝礼看板(朝礼時)



危険作業、  
エリアを赤  
色で明確に  
表示



朝礼看板(朝礼後)




気温、熱中症指数を  
表示して休憩や水分補給  
の目安にする

作業員詰所



休憩、屋休み  
時間に安全・環  
境等に関する  
ビデオを流して  
作業員の意識  
を向上させる。



作業員詰所



状況に応じた表示を行い、熱中症の危険度を周知

**嚴重警戒**  
気温31~33℃  
WBGT指数28~31℃  
熱中症の危険度が増すので、積極的に休憩をとり、水分・塩分を適宜補給する。

**危険**  
気温35℃以上  
WBGT指数31℃以上  
熱中症の危険度が非常に高い。

**警戒**  
気温28~31℃  
WBGT指数25~28℃  
熱中症の危険度が増すので、積極的に休憩をとり、水分・塩分を適宜補給する。