



金型CL作業時の転倒防止


現状



コントローラの配線が、通路からはみ出していたので引っ掛かり転倒しそうになった。

改善後

使用後はループ状に束ねて取り出し機台横のフックに掛ける事で通路を確保



手順書にルールとして記載し標準化する！！

文書区分	手順書	作業手順書	制定日	2016年1月28日
管理番号	W-B-233		改訂日	2017年8月23日
改訂番号	02			

◎取り出し機タッチパネルコントローラを操作盤に戻す。

