

各作業エリアへ熱中症計（暑さ指数計）の表示をし、熱中症予防対策の行動を具体的に記載して誰が見ても分かるように見える化をした。工場内に全17台（17カ所）設置している。



作業通路の間など、作業者が目に付く場所に配置。

熱中症予防のための具体的な行動が分かりやすいポスターを表示。

熱処理 熱中症予防

WBGT温度	アクション
31℃以上	30分に1回休憩所（涼しい場所）で休憩し、水分・塩分補給を行うこと。気分が悪い場合は、所属長に連絡すること。
28℃以上	1時間に1回休憩所（涼しい場所）で休憩し、水分・塩分補給を行うこと。気分が悪い場合は、所属長に連絡すること。
25℃～28℃	1時間30分に1回休憩所（涼しい場所）で休憩し、水分・塩分補給を行うこと。気分が悪い場合は、所属長に連絡すること。
25℃未満	作業時間とおりに休憩所（涼しい場所）で休憩し、水分・塩分補給を行うこと。気分が悪い場合は、所属長に連絡すること。

連絡先

- 熱中症予防のための具体的なアクション（行動）を記載。
- 緊急時の連絡先（職長等）も下記に記載している。

