

『コロナ対策』見える化基本方針

【所長方針】

- ①現場で**3つの密**状態をつくらない！
①密閉空間 ②密集場所 ③密接場面
- ②他人に**うつさない**！〔マスクの100%装着〕
- ③**体調不良者の早期発見と**
フォローアップ体制を確立する！
- ④**咳エチケット & 手洗いの重要性の推進**を図る！

①『現場で密閉空間・密集場所・密接場面をつくらない!!』

朝礼は■職員・職長・作業指揮者のみで執り行い
他の作業員は各作業場所へ移動して待機〔各所掲示〕



① 『現場で密閉空間・密集場所・密接場面をつくらない!!』

詰所に消毒済布巾を備付けている。各自でテーブル消毒を実施。



詰所での食事は一方方向を向き一席置きに着席



| 席番 | 氏名 | 備考 |
|----|----|----|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |



詰所で着席したら表に氏名を記入



喫煙所では東向きで喫煙




床には足跡を間隔を空けてマーキング



喫煙所では私語・飲食・スマホ禁止

② 『他人にうつさない！』



コロナ当番表を各所に掲示



検温状況

アルコール消毒

毎朝当番制で元請社員・職長会が一体となって全員の検温(非接触型体温計)と、手のアルコール消毒・マスク装着チェックをしている。

③ 『体調不良者の早期発見とフォローアップ体制』




元請当番社員が記帳の確認 → 高体温者・記帳不備者の職長へWowTalk発信 → 職長が作業員へ確認 → WowTalkで返信



記帳場所の明示看板

作業員同志が出勤時密にならぬよう距離を取るよう表示と指導



作業員は入退場時の時間及び体温を全員記帳している。



記帳場所：毎朝消毒

新規入場者への教育の徹底

この現場のルーティーン

1. 自宅で体温の検温⇒37℃以上ある場合は現場に来ない事
2. 現場に来たら名前記帳時に体温記入
3. 両のマークが出た場合、体調不良⇒隊長に報告⇒直ちに報告
4. K/V前にはヘルスチェックカードで体調チェック
5. 配布のヘルスチェックカードは資格証と一緒に携帯すること



HEALTH CHECK CARD

ヘルスチェックカード

体温チェック

「熱っぽいな」と感じたら、黒い部分を5～10秒ひたひたにあててください。

5秒に5秒

緑が出たら平熱です。赤が出たら37℃以上です。正確な体温測定を計りましょう。

ストレスチェック

黒い部分に10秒指をあててください。色で症状がわかります。

ストレス状態

やや緊張状態

平静・普通の状態

くつろいだ状態

●本品は、業務用ではなく体温測定のための簡易リスターです。
●直射日光に長時間さらさないでください。
●室温(10～28℃)の中でご使用ください。
●消毒液・水等に濡れないでください。

全作業員が配布されたヘルスチェックカードを携帯し作業中に不に自ら簡易調を感じたら直ちチェック！！

④ 『咳エチケット & 手洗いの重要性の推進』 〔マスク100%装着〕



事務所出入口

各所にアルコール設置



詰所出入口



詰所出入口

手洗場には石鹸・アルコールを常にセット



⑤ 『熱中症対策』



詰所には常時、熱中症飴・タブレット・ウォーターサーバー設置



製氷機設置

■ 感染予防におけるマスク着用ルール

*感染予防用のマスクを着用して現場作業を行う場合、体内に熱がこもり、**保護メガネがくもったり、熱中症のリスクが高まる**ことから下記の段階における条件で着用を緩和します。

| | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| <p>1) 完全着用 現場入退場時、朝礼及びグループミーティング等</p> | <p>2) 半着用 通常作業 (保護メガネ着用時)</p> | <p>3) 解放状態 2m以上の離隔が確保できる作業</p> |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|

許可制

マスク装着を3段階で緩和ルールを設定し各所に掲示



高温・高WBGT値指数時ミストロード活用