

## レーザーやライトを使用した明示

### ●レーザーによる作業半径の明示



緑色のレーザー光線で作業半径を明示し、作業員が近寄らないよう注意喚起しています。

### ●トンネル坑内での計測機器の接触防止



計測ケーブル等をライトで明示し、重機の接触防止を図っています。