

転倒災害を防止するための「見える化」

敷鉄板の端部にテープを貼り、段差のある場所を明示して単管には段差の高さを表示

before



after



敷鉄板の段差2.5センチ

段差に気づかず、躓いて転倒する危険がある。

通行時に段差を意識できるように、段差箇所と段差の高さを明示する必要がある。