リフターの改善と見える化でゼロ災達成!!!

改善前



赤斜線の形のリフターでした

ビシャモン・パレットがリフターから、**はみ出てしまいます**

改善

改善後

青枠の形に鉄板2枚を取付

ビシャモンとパレットを載せてもリフターから、**はみ出ません**



注意喚起・作業者限定

上昇



稼働するとパトライト点灯

足の挟みこみ防止

出っ張りをトラテープで表示