




『絶対立入禁止』

開口部・酸素欠乏危険場所等の絶対に立ち入ってはならないエリア




『重機旋回範囲内の立入禁止』

オペレータ等の特定作業員以外は入らないこと。



『作業関係者以外の立入禁止』

各々の作業グループのエリア境に緑色のカラーコーンを設置し、他の作業グループが勝手に入らないようにする。



『安全通路』

歩行者は安全通路を通ること



『安全通路』

歩行者は安全通路を通ること。

