


鉄筋仮置によるスラブ崩落の防止

▼ペコビームに集中的に荷重がかからないよう
ペコビームと厘木を直交するように置く




▼鉄筋ヤードの状況



搬入時 鉄筋ヤードへ荷上げ
↓
各所へ間配り

→積載荷重オーバーによるスラブ崩落の可能性



▲鉄筋ヤードに積載荷重と厘木方向の表示

▼実際に行った表示



最大積載荷重
10t