


広島県立ふくやま産業交流館

「転倒災害防止」ヨシ!

当施設では、当社他部署のヒヤリハットシートも含め、当現場にも置き換え日々ヒヤリハット(教育)を実践しています。

【ヒヤリハットシート(具体例)】


私のヒヤリハット
(ヒヤリ・ハットの区分: **体験** 想定) 記入年月日: 平成26年12月2日

提案者	所属:	氏名:
いつ(思い出せる範囲で)	平成26年12月1日 月曜日	14:30頃
どこで(なるべく具体的に)	南側階段	
状況(体験:何をしている時に、どのようになった 想定:何をすると、どのようになる)	階段の床面が濡れていた。	
原因(体験:なぜ、そうなったと思いますか? 想定:なぜ、そうなると思いますか?)	1. 除塵後、湿式モップで拭き取る作業を行うが、必要以上にモップが濡れていた。 2. モップの絞り具合が不十分だった。	
対策(私は、こうしたい。 上司に、こうして欲しい)	1. モップは十分に絞り、それでも水分が多い場合は隅の歩かない箇所を拭き、ある程度水分を少なくした状態で作業する。 2. 通行禁止が無理な場所なため、通行量の少ない時間帯に作業する。	
略図 又は 写真にて詳細説明		
上司の意見 (1月6日記入)	階段での転落・転倒の危険があるので拭きをしっかり行う。 サイン:()	
職場での話し合いの結果 (12月2日 実施)	・通行される時のために乾式モップ又はクロスを持ち歩き、通行の前に水分を拭き取るようにする。	

私のヒヤリハット
(ヒヤリ・ハットの区分: **体験** 想定) 記入年月日: 平成27年2月24日

提案者	所属:	氏名:
いつ(思い出せる範囲で)	平成27年2月23日 月曜日	10:00頃
どこで(なるべく具体的に)	1階 男子トイレ	
状況(体験:何をしている時に、どのようになった 想定:何をすると、どのようになる)	洗面台周囲の床面が濡れていた。	
原因(体験:なぜ、そうなったと思いますか? 想定:なぜ、そうなると思いますか?)	1. 利用による水漏れ残り 2. 利用者が転倒する可能性がある。	
対策(私は、こうしたい。 上司に、こうして欲しい)	1. トイレ点検強化による拭き取り作業。	
略図 又は 写真にて詳細説明		
上司の意見 (3月19日記入)	担当者の清掃点検時や他の社員利用時にも点検清掃で快適な状況維持に努めて下さい。 サイン:()	
職場での話し合いの結果 (2月24日 実施)	清掃スタッフもトイレは利用させて頂いているので、使用の際には同時に清掃点検すること。	

私のヒヤリハット
(ヒヤリ・ハットの区分: **体験** 想定) 記入年月日: 平成27年4月27日

提案者	所属:	氏名:
いつ(思い出せる範囲で)	平成27年4月18日 土曜日	時 分 不明
どこで(なるべく具体的に)	本館裏口モーター車庫側路面	
状況(体験:何をしている時に、どのようになった。 想定:何をすると、どのようになる)	管理員室横の廊下モーター車庫側に急いで歩行時路面の排水溝のフタ(450mm)の飛び出し20mmの段差に気づかず倒れそうになった。 (この段差は以前お客様にもお出さずある)	
原因(体験:なぜ、そうなったと思いますか? 想定:なぜ、そうなると思いますか?)	1) 飛び出しの段差、幅1.4mの路面に段差20mmのフタがある。 2) 歩行時、急いでおり、よく下を見ることがない。	
対策(私は、こうしたい。 上司に、こうして欲しい)	1) 段差20mmのフタの蓋の全面を路面とレベルをセメントで塗り補修する。 2) どんぐり急いでおり、安全は確実にフェンス歩行時	
略図 (出来るだけ書いてください)		
上司の意見 (5月11日記入)	転倒人身事故の予防措置として良好な改善 サイン:()	
職場での話し合いの結果 (4月22日 実施)	急いでおり、しっかり足元の安全を確かめ歩行時を促し合わせる。	

【その他】

本社からの安全衛生管理委員会記録の回覧による「安全」に関する職員の意思統一、

本社からの「安全」に関する定期講習、「気付きメモ」の活用なども行い「事故防止」に取り組んでいます。