

# ☆WBGT値に応じた取り組み

## ・21～：ポカリジャグの設置

ポカリスエットのジャグを作業所内オアシスに設置

## ・25～：熱中症キャラバン（9時～、14時～）

職長会と合同で、午前・午後1回ずつ実施。

場内を巡回し、塩飴・ポカリスエットを作業員に補給させる

## ・28～：ポカリペットボトル配布

朝礼時にポカリスエットのペットボトルを作業員全員に配布

全員で乾杯してから作業スタート！

## ・31～：アイス配布

休憩時間に作業員全員にアイスを配布

