

## 「携帯式熱中症計」の活用方法

- ・JV社員全員と職長が熱中症計測計を携帯
- ・作業員にリアルタイムで現場作業環境(熱中症注意目安)を周知
- ・危険が表示されると作業員へ一声かけを行い体調確認



- ・携帯式熱中症計  
WBGTおよび気温、湿度、  
紫外線指数を測定
- ・JV職員、職長が携帯

各作業場所での熱中症注意目安をリアルタイムに「見える化」することができる「携帯式熱中症計」をJV職員と職長が携帯している。上記内容を各所の看板に掲示し作業員にも「見える化」

