


## 安全カバーへの挟まれ防止箇所の見える化

改善前	改善後
<p>加工する製品とカシメ装置の隙間に指が入る。</p> 	<p>隙間に指が入らないように安全カバーを設置し、カバーの縁にトラテープを貼り、挟まれ防止を見る化。</p> 
<p>巻取り装置と巻取り紐の間に手が挟まれるおそれがある。</p> 	 <p>手が入らないようにカバーを設置し、注意喚起ラベルを表示して、挟まれ防止を見る化。</p>