




隠れピンチポイントの「見える化」



挟まれ部位

作業の過程で一時的に発現する、挟まれ部位をピンク色で際立たせた。


隠れピンチポイントの「見える化」



扉開閉部

扉開閉時に一時的に発現する、
挟まれ部位をピンク色で際立たせた。

隠れピンチポイントの「見える化」



装置の移動時に一時的に発現する、挟まれ部位をピンク色で際立たせた。