

【現場内通路の見える化】

安全通路表示

産廃の項目を表示し、
分別意識を高める

段差部を赤スプレー
にて注意表示

H250の段差をスロープにて解消
又、トラテープで安全通路表示

開口部注意+ピット深さを表示
することで、酸欠の危険及び、
転倒や立入禁止を表している

