



# 熱中症を防ごう!!

|          | A  | B  | C                                   |
|----------|--|--|-------------------------------------|
| 気温       | 33℃未満  | 33℃以上～<br>40℃未満                                      | 40℃以上                               |
| WBGT値    | 28度未満  | 28度以上～<br>31度未満                                      | 31度以上                               |
| 現場監視     | <b>嚴重警戒</b><br>社員は2時間ごとに現場監視を行い、作業員に注意喚起を促す。署長は都度、作業員の状態を確認する。 |  | <b>危険</b><br>社員は現場監視を行い、屋外作業を中止させる。 |
| 作業員の休憩時間 | 10:00、<br>12:00～13:00 昼休憩、<br>15:00                            | 9:00、10:00、11:00、<br>12:00～13:00 昼休憩、<br>14:00、15:00 | 状況（作業環境）が、改善されるまで                   |

**休憩所の設備**  
 冷房設備、冷水機、製氷機、経口補水液、スポーツドリンク、塩飴等

**作業所の設備**  
 大型送風機、ミスト付扇風機、スポットクーラー、日除けシート、散水等



**コップ一杯運動**

WEATHERDY

## 表示灯の色に注目!!

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <b>赤</b><br>(危険) |  | 熱中症指数が危険域です。すぐに作業を中断し、日陰などに避難しましょう。            |
| <b>黄</b><br>(注意) |  | 熱中症指数が警戒域です。無理をせず、水分補給などをしっかりとし、熱中症に十分注意しましょう。 |
| <b>青</b><br>(注意) |  | 風速が危険域です。作業を中断し、安全な場所へ避難しましょう。                 |

人感センサーとしても発光します

キッズウェイ 0570-783-114