

店社安全衛生パトロールの有効性向上を図るため

# 安全衛生パトロールの見える化

店社安全衛生パトロールの有効性向上を図るため、

- 従前のチェック項目主体の点検表を、現場の問題点を明確化し自助努力を高め得る点検表とする。
- 他現場の指摘事項・加点事項を発信し、より善い現場運営の支援を目指す。
- 職員をはじめ、現場で働いている方々の、安全衛生意識が向上する事を目的とする。

以上を、方針として安全衛生パトロールの見える化を進めています。

## ①”見える化”により改訂した安全衛生点検表

安全衛生点検表 (土木工事作業用)

システム番号: 二小森大車庫 安全記録番号: [ ]

工場番号: [ ] 工場名称: [ ] 平成 24 年 10 月 16 日 点検者: [ ] 改善者: [ ]

**指摘項目分類番号**

**指摘業者が過去に同一項目で指摘された回数**

**いままでの指摘項目別グラフ**

**評価点ワースト2業者**

順位	業者名	作業環境	作業方法	作業用具
1	[ ]	-9.5	-9.5	-2.0
2	[ ]	-1.0	-1.0	-1.0

**いままでの指摘項目別点数**

項目	評価点	改善者	改善内容
1. 作業環境	-9.5	[ ]	[ ]
2. 作業方法	-9.5	[ ]	[ ]
3. 安全設備	-2.0	[ ]	[ ]
4. 作業用具	-2.0	[ ]	[ ]
5. 作業環境	0.5	[ ]	[ ]
6. 作業方法	3.0	[ ]	[ ]
7. 安全設備	-5.0	[ ]	[ ]
8. 作業用具	-1.0	[ ]	[ ]
9. 作業環境	-1.0	[ ]	[ ]
10. 作業方法	-1.0	[ ]	[ ]
11. 安全設備	-2.0	[ ]	[ ]
12. 作業用具	-2.0	[ ]	[ ]
13. 作業環境	-2.0	[ ]	[ ]

**総合評価** 93.5

**加点項目**

項目	評価点	改善者	改善内容
JV	0.5	[ ]	[ ]
JV	0.5	[ ]	[ ]

(参考：改訂前の安全衛生点検表)

## ②安全衛生パトロールによる是正前・是正後写真の掲示（従前より行っている）



### ③毎月事業本部毎に指摘事項を発信

**目で見える 安全**

【2012年 2月 /ストロール上位指摘写真】

1. 墮落・飛来落下

2. 電気設備

### ④加点項目を取りまとめ発信

**創意工夫 で 快適職場・ゼロ災害達成**

### ⑤過去にピックアップされた指摘事項と同様な指摘があった場合、再発信

いままでの指摘写真      今月の指摘写真

シャックルにワイヤーを通すとき、アイボルトが鋭む恐れのある通し方をしてる。

電源ケーブルが破損している

### ⑥パトロール指摘事項をピックアップし解説を発信

他現場指摘事項と  
是正処置

電気設備  
心線子にアースを接続している。  
心線子のアースの取り方が間違っている。特に心線子の電線が剥れているのでアース接続を、おこなわないこと。

電気災害の事故発生率は小さいが、死亡率は非常に高い！

建設業 事故の型別による死者数割合（休業4日以上）

大規模下 建設業の事故の型別による死亡者数

### ⑦パトロール結果動向を現場毎にグラフ化

土木事業本部安全衛生一斉点検評価推移 (v 評価: < 10)														目標%		評点	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	平均点	90%以上	95%以上	評点
[Line graph showing safety scores over 14 periods]														94.9	28%	28%	山
[Line graph showing safety scores over 14 periods]														94.8	33%	33%	山
[Line graph showing safety scores over 14 periods]														94.1	25%	14%	山
[Line graph showing safety scores over 14 periods]														94.5	17%	17%	山
[Line graph showing safety scores over 14 periods]														94.4	33%	17%	山

現在道半ばで、まだまだ改善の必要性を痛感していますが、無災害を目指し現場支援をおこなっています。