



工事名 中央環状品川線シールドトンネル北行工事
工種
避難・救護訓練
実施状況
24.5.15 立会者
施工者 鹿島・豊谷・五洋特定建設工事共同企業体

東京消防庁
TOKYO FIRE DEPT.

安全+第一
日暮工事

製品安全データシート(MSDS)

笹島建設


笹島建設





02 雨は脚は踏み抜きのないよう
確実に養生します！

作業員が作業中、
雨は脚を踏み抜く危険があります。



作業員が作業中、
雨は脚を踏み抜く危険があります。

作業員が作業中、
雨は脚を踏み抜く危険があります。

03 仮設足場は雨か、雪か、凍結防止の養生
をしっかりと行います。


仮設足場の雨か、雪か、凍結防止の養生
をしっかりと行います。



仮設足場の雨か、雪か、凍結防止の養生
をしっかりと行います。

04 独立避難通路出入口部は歩きやすく、
雨か転倒災害を防ぎます。

独立避難通路出入口部は歩きやすく、
雨か転倒災害を防ぎます。



独立避難通路出入口部は歩きやすく、
雨か転倒災害を防ぎます。

作業員検査

FL13-A3 20 10 21








ワイヤー 置 場

作業前後は元に戻しましょう

玉掛用具の管理



ア(赤) 3-7・11月
シ(白) 4-8・12月

点検色
月




ガス検知 6300m L/P型

坑内環境測定

警報設定値

	一次警報	二次警報
酸素	19%以下	18%以下
一酸化炭素	25ppm以上	30ppm以上
メタン	10%LEL以上	20%LEL以上



作業中

10



耐火板工事
資材置場
宝菱産業株式会社



高めよう一人ひとりの安全意識

全国安全

2013年7月1日~7日

開催地 6

工事件名	中央環状品川線シールドトンネル(北行)工事
工種	
災害事例勉強会	
H25.7.3 立会者	
施工者	関西・豊谷・五洋特定建設工事共同企業体



玉掛ワイヤロープの点検
今月の点検色は ■ です
メーカーの指定の色を使用する
点検項目
点検箇所
点検項目
点検箇所
点検項目

「安全基本行動」
私は守ります。
現場KY
指差喚呼


東京消防庁
TOKYO FIRE DEPT.

工事名	中央環状品川線シールドトンネル(北行)工事
工種	
避難訓練 実施状況	
24.5.15	
立会者	
施工者	鹿島・熊谷・五洋特定建設工事共同企業体

東京モノレール



392m



100m 200m 300m

東京モノレール



392m



