


改善前



棚による死角が発生  
カーブミラーで  
安全作業



部品庫では棚の向こうから  
くる人は見えません




カーブミラー設置



接触防止

改善後



映るのは  
こんな感じ

危険予知  
接触防止



映るのは  
こんな感じ

