

ホームページトップ画面

opk.sabiraogs.jp/opk_web/opkpp000101doFormOpen.action;jsessionid=8276E7B9AEDF93F36F3B9EBB7B8A2F59

Google

Logout 閉じる

TOP お知らせ ▼ データ検索 ▼ データ分析 ▼ データ登録 ▼ システム管理 ▼ 利用者環境設定 ▼

沖プラ安品協管理 [H管理] ▼
安品協 事務局

① 事務局からのお知らせ
・連絡、案内、周知事項等を確認することができます。

① データ検索(作業種別) ① データ検索(キーワード)
・ヒヤリハット、事故災害事例、安全衛生管理要項、関連法令の情報を検索、閲覧することができます。

① データ分析
・ヒヤリハット、事故災害事例のデータ分析します。

① データ登録
・ヒヤリハット、関連法令等の情報を登録します。

① システム管理
・ユーザー管理等を行います。

リンク集
安全衛生管理要項(H26.6.18改定)第1章～第9章
安全衛生管理要項チェックシート等(H24.09.08)
平成26年度安全衛生活動方針
安全品質協力会会員名簿(H26.10.21現在)
安全品質協力会会則及びび会則取扱細則(H26.7.3改定)

社長の宣言

**安全最優先
私の使命、沖プラのすべて**

基本行動方針

1. 私は、安全を何より優先します。
2. 私は、安全のため積極的に資源を投入します。
3. 私は、愛情をもって協力会社共々、安全作業を行ってまいります。
4. 私は、安全への取組みを客観的に評価し、公表します。

SAASシステム... 標準ポータル... 23.「見える」安... Microsoft Excel...

社長の宣言を表示する事により
安全に関する意識の高揚を図る。

SAASシステム

opk.sabiraogs.jp/ogw_web/ogwp070101/IdoFormOpen.action;jsessionid=DDE1FC1D270F8F35CE784BD91FC06D0A

Logout 閉じる

TOP おしらせ データ検索 データ分析 データ登録 システム管理 利用者環境設定

沖プラ安品協管理 (HP管理) 安品協 事務局

連絡案内一覧

詳細検索

51件中 1 から 10件目

緊急	受信日時	状態	タイトル	差出人	参照期限	閲覧状況 (既読/宛先)	書込/添付
	H26.10.17 14:02		労働災害について(H26.10.16)	安品協 事務局	H27.03.31	64人 / 96人	📧📎
	H26.10.17 10:37	📧	【石綿解体作業従事者特別教育】の開催について(ご案内)	安品協 事務局	H26.11.17	0人 / 1人	---
	H26.10.16 18:01	📧	【平成26年度 沖縄プラント工業安全品質協会】の開催について(ご案内)	安品協 事務局	H26.12.12	0人 / 1人	---
	H26.10.10 15:36		役員会の開催について(通知)	安品協 事務局	H26.10.21	2人 / 3人	📧📎
	H26.10.10 11:37		【融索欠乏・酸化水素危険作業従事者特別教育】の開催について(ご案内)	安品協 事務局	H26.11.05	132人 / 394人	📧📎
	H26.10.08 16:58		平成26年度沖縄プラント工業(株)安全品質協会忘年会の開催について	安品協 事務局	H26.11.05	83人 / 97人	📧
	H26.10.08 08:52		安全品質協会第32回専門委員会の概要について	安品協 事務局	H26.11.21	83人 / 96人	📧📎
	H26.10.07 14:32		役員会の開催について(通知)	安品協 事務局	H26.10.21	19人 / 23人	📧📎
	H26.10.06 11:14		労働災害について(H26.10.2)	安品協 事務局	H27.03.31	83人 / 96人	📧📎
	H26.10.03 15:20		【クレーン運転作業従事者特別教育】の開催について	安品協 事務局	H26.10.23	139人 / 392人	📧📎

javascript:void(0);

連絡案内一覧出力

ユーザ体験の向上のため、Firefox は自動的にいくつかのデータを Mozilla に送信します。

共有するデータを選択(C)

労働災害情報や各種安全教育の案内等を発信

SAASシステム

opk.sabiraogs.jp/ogw_web/ogwp070101/IdoSelectDetail.action

Logout 閉じる

TOP おしらせ データ検索 データ分析 データ登録 システム管理 利用者環境設定

沖プラ安品協管理 (HP管理) 安品協 事務局

連絡案内閲覧

■連絡案内

タイトル	労働災害について(H26.10.2)		
差出人	安品協 事務局	発信日時	H26.10.06 11:14
宛先	[Redacted]		
本文	見出しについて、添付ファイルのとおり労働災害が発生しておりますので、類似業務を行う際は、事故防止に万全を期すよう宜しくお願い致します。 ついでに、貴社社員並びに貴社最後次協力会社の全作業員まで周知・指導していただきますよう、併せてお願い致します。 「ご安全に!!」		
添付ファイル	速報(H26.10.2).pdf		

■コメント

コメント

宜しくお願い致します。

※コメントした内容は【差出人】と【宛先】に表示されている利用者にも閲覧されます。

参照 ファイルが選択されていません... 追加

ユーザ体験の向上のため、Firefox は自動的にいくつかのデータを Mozilla に送信します。

共有するデータを選択(C)

このような事故速報を社員及び協力会社へ情報を送っています。

平成 26 年 10 月 16 日

收受
26.10.16

所長	主任安管	安全	Gリーダー	係長	担当者

事業所の場合のみ押印

速報 (労働災害) 物損事故・不適合事象)

作業名	定期点検工事 <input type="radio"/> 外名工事 <input checked="" type="radio"/> 立換工事 <input type="radio"/> 年間委託 <input type="radio"/> 廃棄工事 <input type="radio"/> 標準型工事 <input type="radio"/> その他()					
事象	弁のボンネットと床の間に左手の中指を挟んだ					
発生日時	平成 26年10月16日 木曜日	発生日刻	10:00頃	天候	晴れ	
発生場所	純水装置室					
	工事形態(会社名)			当該者氏名、年齢、経験年数		
発注者	A社					
元請	当社					
一次下請	B社			C氏 23歳 0年		
二次下請						
三次下請						
【発生概要】						
純水装置室内の弁分解点検作業場で、再熱過熱低減管スプレイ蒸気弁のボンネットよりグラウンドバックン抜き取った後、ボンネットを横倒しにする際にボンネットと床の間に左手の中指を挟んだ。						
【発生原因】※原因が明らかでない場合は記載しない。後日、報告書で提出すること。 ・後日、報告						
【事故後の処置】						
病院に社有車で搬送 ・診断結果 正中指末節骨折						

※災害・事故発生後、本報告書を速やかに提出する事。
様式

制 定：平成 9年11月 1日
改訂2版：平成23年 2月18日



Microsof...



速報(H2...



速報(H2...



A 般





災害状況写真を添付する事により状況をより分かりやすく報告しています。

過去の事例をRKYの参考資料
用として社員及び協力会社が
いつでも確認する事が出来る。

TOP おしらせ データ検索 データ分析

データ検索(作業種別)

管理番号 -

作業種別

検索 クリア

72件中 71 から 72 件目

■事例

管理番号	作業種別	事故災害種別	事例区分	原因/改善策	添付
H01-0001	足場組立・解体	転落	事故災害	(原因) 布板が結束されていなかった... (改善策) 作業開始前及び作業終了時は足場の点検を行う...	添付
S59-0001	重量物	飛来・落下	事故災害	(原因) 弁体の仮吊りとフランジの仮止めをしなかった... (改善策) 吊具を使用して、フランジをボルトで仮固定する...	添付

■関連法令

No	作業種別	法令名称
1	機器分解・組立	クレーン等安全規則
2	重量物	労働安全衛生施行令
3	その他	労働安全衛生施行令


過去の労働災害の詳細

ヒヤリハット - 事故災害事例

作業種別	001	事件	事故災害	管理番号	S59-0003
事例	いつ	平成21年03月05日(水) 12-17時			
	どこで	現場 屋外			
	何が(経緯)	1年未満			
	どんな作業で	被災者が丸棒子をのぼり煙道作業場に向かった			
状況	何をしようとして	引き続き二人組の作業員が煙道スチーフへ登り、E系出口ダンパー確保側マンホールから入坑する際、A系マンホール前にたかっている被災者を確認した。作業員がB系マンホールから煙道内部へ入坑し、作業道具を移動している際に「ドン」という音と金属音を聞いた			
	どのようになされた	後から入坑した作業員全員で煙道内部を探したところ、煙突の開口部より煙道底部に人影を確認したため、急いで煙突底部マンホールへ向かい、その人影が被災者であることを確認した			
イメージ					

ヒヤリハット・事故災害事例

作業種別	002	事例区分	事故災害	管理番号	220-0002
事例	いつ	平成28年04月05日(土)	10-12時	007	【戻まれ・書き込まれ】
	どこで	高志川 豊内			
	何が(経緯)	18年以上			
	どんな作業で	AH下部で足場組立作業中、点検歩廊側で転がしパイプのクラブ締め付け作業中			
状況	何をしようとして	ホッパー側での作業を手伝う為、取捨手すりを乗り換え、渡ろうとした			
	どようになった	上部AH回転体に頭部を挟まれた			
イメージ					



ヒヤリハット・事故災害事例

作業種別	009	事例区分	事故災害	管理番号	220-0009
事例	いつ	平成22年08月12日(木)	10-12時	017	【戻中前】
	どこで	富良野 豊内			
	何が(経緯)	1-2年未満			
	どんな作業で	石炭船揚炭受入作業			
状況	何をしようとして	当日は100番船の揚炭作業中であり早番出勤であった。予定通り作業を行い1回20分-30分程度の船内石炭掻き出し作業を3回続けた。			
	どようになった	11時頃気分が悪くなり船の上になり風どおしのよい場所でドリンクを飲みながら休憩していたが体調がよくなりなないので現場係長に付き添われ病院で診察を受けた			
イメージ					



このように、特別教育の案内
を発信しています。

is.jp/ogw_web/ogwp070101/doSelectDetail.action

工業株式会社
ホームページ

Logout 閉じる

データ検索 ▾ データ分析 ▾ データ登録 ▾ システム管理 ▾ 利用者環境設定 ▾

沖グラ 安品協管理 [HP管理] ▾
安品協 事務局

■連絡案内

タイトル	「石綿解体作業従事者特別教育」の開催について(ご案内)		
差出人	安品協 事務局	発信日時	H26.10.22 15:29
宛先	[Redacted]		
本文	<p>見出しについて、「石綿解体作業従事者特別教育」を添付ファイルのとおり開催致しますので、受講希望者があらましたら別紙の受講申込書にてお申込み下さい。</p> <p>安全教育は一度受講すれば終了ではなく、定期的に受講することが求められています。については、おおむね5年ごとに定期的に受講するよう、基発第39号別表にて指針が出ておりますので、受講して5年が経</p>		
添付ファイル	00. 石綿解体作業従事者特別教育の開催について(ご案内).pdf 01. 石綿解体作業従事者特別教育受講申込書.pdf		

■コメント

コメント

宜しくお願い致します。

※コメントした内容は[差出人]と[宛先]に表示されている利用者にも閲覧されます。

添付ファイル

参照... ファイルが選択されていません。 追加

ファイル選択

Sシステム... 社外機関による... Microsoft Excel... H22-0039.pdf - ...