

足場の始業前点検 「筋違い、下さんなどの欠落」



下さんが欠落している



巾木が一部欠落している



筋違いが欠落している

災害事例

事例1:筋違いのすき間(魔の三角地帯)から墜落する。

改善

1. 作業開始前に欠落した部分を復旧する。
2. 作業の都合で上記措置が困難な場合は当該個所を「関係者以外立入禁止」とし、関係者は安全帯を使用し作業する。